

SO 02 - Stavební úpravy hlavního vstupu do divadla

Dokumentace pro provádění stavby

Seznam dokumentů:

Technická zpráva

D.1.1.b).23 BOURACÍ PRÁCE - Půdorys 1.NP

D.1.1.b).24 BOURACÍ PRÁCE - Půdorys 2.NP

D.1.1.b).25 BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ D-D - Vstup

D.1.1.b).26 BOURACÍ PRÁCE - Pohled na vstup

D.1.1.b).27 NOVÝ STAV - Půdorys 1.NP

D.1.1.b).28 NOVÝ STAV - Půdorys 2.NP

D.1.1.b).29 NOVÝ STAV - Řez D-D - Vstup

D.1.1.b).30 NOVÝ STAV - Pohled na vstup

D.1.1.b).31 NOVÝ STAV - Detaily A, B

D.1.1.b).32 NOVÝ STAV - Detaily C, D

D.1.1.b).33 Prosklená fasáda 1

D.1.1.b).34 Prosklená fasáda 2

D.1.1.b).35 Prosklená fasáda 3

D.1.1.b).36 Výpis ostatních výrobků

Název projektu:

Revitalizace budovy Těšínského divadla

Místo stavby:

p.č. 1685/3, 1685/4, k.ú. Český Těšín

Investor:

Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace

Ostravská 1326/67, 737 01 Český Těšín

Vypracoval:

Ing. Daniel Smolka

Projektant:



Občanská 1116/18 710 00 Ostrava
e-mail: info@atris.cz
tel. +420 724 796 049

Zodpovědný projektant:

Ing. Ladislav Zahradníček ČKAIT: 1102650