

Grafický protokol:

zákazník: SŠ odborná a ZŠ
ulice: Nemocniční 11
město: Město Albrechtice
akce:
operátor: Robert Schuska
datum prohlídky:23.10.2024
číslo kazety:
č. úseku: 01
č. stoky:
Poznámka:

druh prohlídky: Revize kanalizace
druh kanalizace: splašková
Směr prohlídky: ve směru toku
materiál potrubí: kamenina
tvar profilu: kruhový
rozměr potrubí: DN300
délka trubky:
Od šachty: S2
Do šachty: S1

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:08	S2 ⊕	HA	0.00m	Začátek úseku
00:01:08		BC-U	5.38m	Chyb. část ve spoji, dole
00:03:22		HP-O	19.18m	Vrůst kořenů nahoře
00:03:53		HP--	20.45m	Vrůst kořenů po obvodu
00:05:41		HP-O	26.57m	Vrůst kořenů nahoře
00:06:09		HP-O	28.08m	Vrůst kořenů nahoře
00:06:41		SR-O	29.69m	Prasklina ve spoji nahoře
00:07:27		RL--	30.45m	Podélná prasklina po obvodu
00:08:01	⊕ S1	EH	31.04m	Konec úseku
Délka úseku: 31.04m				