

Grafický protokol:

zákazník: **SŠ odborná a ZŠ**
ulice: **Nemocniční 11**
město: **Město Albrechtice**
akce:
operátor: **Robert Schuska**
datum prohlídky: **23.10.2024**
číslo kazety:
č. úseku: **02**
č. stoky:
Poznámka:

druh prohlídky: **Revize kanalizace**
druh kanalizace: **splašková**
Směr prohlídky: **proti toku**
materiál potrubí: **Kamenina**
tvar profilu: **kruhový**
rozměr potrubí: **DN250**
délka trubky:
Od šachty: **S2**
Do šachty: **S3**

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:10	S2 ⊕	HA	0.00m	Začátek úseku
00:02:01		BEM	5.86m	
00:04:31		LV-O	13.09m	Rozsazený spoj
00:05:25		RLFO	16.02m	Podél. prasklina nahoře
00:05:54		RLFR	17.56m	Podél. prasklina vpravo
00:07:54		RLFR	20.71m	Zanesení, kamera nemůže dál
	Neprojecto			
	⊕ S3			